

<b>Ident Nr.</b>	<b>55</b>	<b>Name Sportstätte:</b>	<b>Lilienthal OS</b>		
		Ringstraße	2-3	12203	Berlin
		<b>Hallentyp</b>	<b>B</b>	<b>Hallenteile</b>	<b>2</b>
				Gesamtmaße	
				L	B H
				33 X 18	6,5

Scheibenfront an einer Stelle kaputt - Verletzungsgefahr!!

**Ausstattung:**

<b>Breitensport</b>					
<b>Volleyball</b>	Felder			Wettkampfmaße	1
<b>Basketball</b>	Felder	2	a.L.	Wettkampfmaße	1 a.L.
<b>Hockey</b>				Wettkampfmaße	
<b>Fußball</b>				Wettkampfmaße	
<b>Badminton</b>	Felder	4		Wettkampfmaße	2
<b>Tischtennis</b>	wieviel Platten			Wettkampfmaße	
<b>Handball</b>				Wettkampfmaße	1 2 Tore
<b>Leichtathletik</b>					
<b>Tanzen</b>	Bodenbelag				
<b>Trampolin</b>	Geräteraum			Wettkampfgeräte	
<b>Turnen</b>	Geräteraum	x		Wettkampfgeräte	
<b>andere Sportart:</b>					
<b>Bodenbelag</b>	Linoleum				

**bevorzugte Sportart:**

**verbotene Sportart:**

**Bemerkungen/Notizen:**

2 Umkleiden mit Duschen  
 2 Basketbalkörbe klappbar  
 Weichbodenmatten, Turnmatten, Bodenrolle vorhanden

a.L. - alte Linierung